

## LES DEPENSES POUR LA REPARATION DES MACHINES

➤ Achat de matériels

Matériel	Nombre	Total
boitiers d'alimentation	3	25.000 Fr

➤ Main d'œuvre

Réf.	Machines	Pannes constatées	Opérations	Coûts (Fr CFA)
OO1	HP Compaq	Problème de boitier d'alimentation et de quelque condensateur sur la carte mère.	Changement du boitier d'alimentation et des condensateurs	4.000
002	HP Compaq	Problème de boitier d'alimentation et d'une puce sur la carte mère.	Changement du boitier d'alimentation et de la puce	4.000
003	HP Compaq	Problème de boitier d'alimentation et de plusieurs puces sur la carte mère (les coûts d'achat des différentes un peu élevé).	Ouverture de la machine et détection des pannes). Aucune opération de réparations n'a été effectuée car les dépenses de la réparation peuvent dépasser celui d'achat d'une nouvelle machine.	1.000
004	HP Pro	Problème de boitier d'alimentation et d'une puce graphique VGA sur la carte mère.	Changement du boitier d'alimentation et de la puce VGA par une autre puce DVI relié à la carte graphique DVI (La carte graphique DVI mis à disposition par nous-même).	4.000
005	HP Pro	Problème de boitier d'alimentation et du processeur.	Détection de panne. Aucune opération supplémentaire n'été réalisé car le processeur doit n'est pas encore trouvé (Possible de le trouvé dans casse).	1.000
	Total			14.000
	Total dépense = 14.000+ 25.000			39.000